

9200

- Cold Boot: Power-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten – „Restart“ auswählen
Oder
Mit Hilfe des Touchpen den „Reset-Knopf“ auf dem Terminal drücken
- Clean Boot: Unter “System” befindet sich eine “Clean-Boot”App. Das Passwort lautet:
2305851823058518 und abschließend den "OK" Knopf drücken.
Oder
Das Terminal ausschalten, über "Power Off" im Menü. Vor dem Einschalten,
FN(orange)+Alpha (blue)+Power drücken, bis das Gerät sich wieder einschaltet.

9700

- Cold Boot: Power-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten – „Power Off“ auswählen
- Clean Boot: Batterie entfernen – Im Batterieschacht Reset Knopf drücken – Terminal mit der
Tastenkombination [orange]+[blue]+[3] einschalten.

RS30

- Clean Boot: im Menü “Einstellungen”, bzw „Settings“ unter „Backup & Reset“ das Terminal
Zurück setzen. Das Passwort lautet: 23058518

CP30

- Warm Boot: Terminal ausschalten und die Kontrollabfrage mit “Yes” bestätigen. Terminal wieder
mit der Power-Taste starten.
- Cold Boot: Terminal ausschalten und Batterie entfernen. Anschließend Terminal wieder
einschalten.
- Clean Boot: Terminal ausschalten und Batterie kurzzeitig entfernen. Die Tasten [FN]+[Alpha]
und [Power] drücken für ein paar Sekunden. Kontrollfrage nach Clean Boot mit
[ESC] bestätigen.

CP50

- Warm Boot: Mit Hilfe des Touchpen die Resettaste unterhalb der Tastatur drücken
- Cold Boot: Powerknopf drücken-gedrückt halten und kurzzeitig den Resetknopf betätigen
Oder
Batterie kurzzeitig entfernen
- Clean Boot: [Powerknopf] + [ESC] gedrückt halten und kurzzeitig den Resetknopf betätigen
Kontrollfrage mit „Yes“ bestätigen

CP55

- Warm Boot: Powerknopf gedrückt halten und im Power Menü Restart wählen
- Cold Boot: Powerknopf gedrückt halten und im Power Menü Power Off wählen
- Clean Boot: Unter “System” befindet sich eine “Clean-Boot”App. Das Passwort lautet:
2305851823058518 und abschließend den "OK" Knopf drücken.
Oder
Das Terminal ausschalten, über "Power Off" im Menü. Vor dem Einschalten,
[FN]+[Alpha]+[Power] drücken, bis das Gerät sich wieder einschaltet.

CP60

- Warm Boot: Mit Hilfe des Touchpen die Resettaste unterhab der Tastatur drücken
- Cold Boot: Powerknopf drücken-gedrückt halten und kurzzeitig den Resetknopf betätigen
Oder
Batterie kurzzeitig entfernen
- Clean Boot: Powerknopf drücken-gedrückt halten und kurzzeitig den Resetknopf betätigen.
Bevor das Terminal neu startet die Tasten [Power]+[FN](orange)+[Alpha](blau)+
[3] drücken und gedrückt halten